

OZNACZENIA:

- 1 - wymiana istniejącej obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej na obróbkę blacharską z blachy cynkowo-tytanowej
- 2 - czapki kominowe do wymiany
- 3 - kominy oraz czapki kominowe do otynkowania
- 4 - wymiana obróbki blacharskiej z blachy cynkowanej wylazów dachowych na obróbkę blacharską z blachy cynkowo-tytanowej
- 5 - istniejąca dachówka do wymiany na dachówkę karpiówkę w kolorze czerwonym naturalnym ułożoną podwójnie w koronkę
- 6 - istniejąca papa do naprawy
- 7 - istniejąca papa do wymiany
- 8 - kontrspadki do wykonania z klinów styropianowych oraz papy
- 9 - istniejące wyciągi nieczynnej wentylacji mechanicznej do likwidacji
- 10 - rury odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej do wymiany
- 11 - rynna do wymiany
- 12 - rura spustowa do wymiany
- 13 - gzyms łukarny do remontu
- 14 - naprawa i uszczelnienie kosza ziewni
- 15 - płotek przeciwśniężny
- 16 - ława kominiarska
- OP - okna połaciowe

WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW we Wrocławiu Spółka z o. o.			3/2010
Obiekt	PROJEKT REMONTU CZĘŚCI DACHÓW BUDYNKÓW: RYNEK 58 i IGIELNA 13 we WROCŁAWIU		PW
Inwestor	DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. T.MIKULSKIEGO 50-116 WROCŁAW, RYNEK 58		Skala: 1:100
Tytuł rys.	RZUT DACHÓW		Data: 05.2010
Autor projektu architektura: arch. H.Warszyłewicz nr upr. 344/84/WBPP		Sprawdził: arch. B.Kaczmarzyk nr.upr.45/75/Wm	3
Opracował: arch. Michał Muc		Kierownik pracowni: inż. M.Bartold nr.upr. 3/73/Wm	